

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela
w Przyłęku Szlacheckim
Przyłek Szlachecki 34a
42-445 Szczekociny

Przyłek Szlachecki, 10.07.2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim, Przyłek Szlachecki 34a, 42-445 Szczekociny

Oferta: dotycząca zapytania ofertowego pn. „*Konserwacja ołtarza bocznego neobarokowego (kaplica lewa) w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim*”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3366/PolskiLad.

Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt zakłada wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej neobarokowego ołtarza bocznego w kaplicy lewej, aby uchronić cenny obiekt przed pogłębiającym się destruktem i zniszczeniem.

Przywrócenie wartości estetycznych i odtworzenie pierwotnego wyglądu poprzez wykonanie złocień i srebrzeń oraz oryginalnej polichromii. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz zakup materiałów konserwatorskich niezbędnych do wykonania prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B/45/1-23/93, pozycja 5. Obiekt wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich, by zapobiec całkowitej degradacji ich wartości historycznych i estetycznych. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy drewnianym, złoconym i polichromowanym ołtarzu bocznym w kaplicy lewej w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim. Obiekt jest w złym stanie. Części konstrukcyjne w stanie rozkładu drewna w niektórych partiach zagrażających zniszczeniu. Struktura drewna oraz warstwy malarskie i pozłotnicze ulegały zniszczeniu pod wpływem zmian wilgotności i temperatury wewnątrz kościoła, działania owadów żerujących w drewnie, starzenia materiałów, uszkodzeń mechanicznych oraz przemalowaniu. Woda podciągana z gruntu oraz wilgotność w kościele kumulowana była w drewnie i następowała degradacja struktury drewna. Od strony odwrocia struktura drewna bardzo naruszona przez owadzie szkodniki drewna – widoczne otwory wylotowe i ślady żerowania zauważalne są w ubytkach drewna.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej struktury ołtarza i ambony. Zakłada się uchronić obiekt przed pogłębiającym się destruktem i zniszczeniem, wzmocnienie struktury drewna konstrukcyjnego oraz zrekonstruowanie brakujących elementów snycerskie.

Zakłada się odtworzenie bardzo zdegradowanych złocień w technice pulmentowej na poler i mat.

Planowane jest również usunięcie przemalowań ze struktury ołtarza i powrót do pierwotnych wypraw malarskich po przeprowadzeniu wnikliwych badań stratygraficznych obiektu lub w chwili niezachowanego oryginału wykonanie zgodnie z odkrywkami rekonstrukcji polichromii ołtarza.

Wpis do rejestru zabytków ruchomych: B/45/1-23/93, z dnia 26.07.1993 r. (poz.5).

Ilość złożonych ofert: 1.

Liczba ofert przyjętych do rozpatrzenia i oceny: 1

Jako najkorzystniejsza i jedyna została wybrana oferta firmy: MDC RENO KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI reprezentowana przez p. Monikę Domańską, NIP 628-189-36-58, REGON 120314665, ul. Kasztanowa 1 H, 32-566 Alwernia.

UZASADNIENIE

Oferta uzyskała największą ilość punktów – 100 pkt. obliczonych zgodnie z przyjętym założeniem zapytania ofertowego, kryteriami i ich wagą:

Cena brutto (C) – waga 50%,

Doświadczenie dodatkowe (D) - 50%.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Nr złożonej oferty	Liczba punktów w kryterium Cena brutto i Doświadczenie dodatkowe = suma
1	= 100,00

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

św. Jana Chrzciciela

PRZYŁĘK SZLACHECKI

PRZYŁĘK 34A, 42-445 SZCZEKOCINY

NIP 649-21-16-414 REGON 278093925

tel. 500 277 738


Podpis i pieczęć przedstawiciela Inwestora